

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1584222
Auftrag vom: 05.11.2024 / 11:55 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020216058
Bearbeitungsnummer: FN-RH21E-31.10.2024
Bestellangaben: Tiramolla

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.770,00 €

Minderwerte gesamt: 3.640,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 14.11.2024 / 12:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	2222 / AFH	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	GLE 350 de 4Matic (EURO 6d)	Erstzulassung:	01.02.2021
Letztzulassung:	01.02.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	143,0 KW	Hubraum:	1.950 ccm
Antriebsart:	Hybrid (Diesel / Elektro)	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	9
Laufleistung abgelesen:	113574 km	Laufleistung geschätzt:	113574 km

Farbe außen

Farbe außen:	MOJAVESILBER - METALLICLACK	Lackart:	met. (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja
Bereifung verkehrssicher:	Ja
Bereifung Zustand:	augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	275/55 R 19,0 111 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	2,5 mm
Vorderachse rechts	275/55 R 19,0 111 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	2,5 mm
Hinterachse links	275/55 R 19,0 111 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse rechts	275/55 R 19,0 111 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm

TireFit:	Ja	TireFit Ablaufdatum:	06.2025
-----------------	----	-----------------------------	---------

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	275/55 R 19,0 111 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
2	275/55 R 19,0 111 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
3	275/55 R 19,0 111 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
4	275/55 R 19,0 111 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	19.06.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	99594	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Trennnetz	vorhanden		
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	2	

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten links	240
Motorhaube	319

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	500,00 €	500,00 €
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), Bericht fehlt, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €
Wartung / Prüfung, Digitaler Servicenachweis, fehlt, erneuern	400,00 €	400,00 €
Innenraum, Fahrersitzbezug, durchgesessen, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Abschlussblende hinten, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	1.835,00 €	1.835,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Steinschlag, erneuern	1.835,00 €	1.835,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	400,00 €	400,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfängerspoiler hinten, verkratzt, erneuern	260,00 €	260,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Dellen, Smart Repair	140,00 €	140,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	325,00 €	325,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappenverkleidung, verkratzt, erneuern	240,00 €	240,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung, Oberteil, verschmutzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenverkleidung D-Säule rechts, verkratzt, erneuern	85,00 €	85,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	230,00 €	230,00 €
Fahrzeugfront, Chromblende Stoßfänger, beschädigt, erneuern	230,00 €	230,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	480,00 €	350,00 €
Dach, Dachholm rechts, Kratzer, lackieren	380,00 €	250,00 €
Innenraum, Einstieg hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Das Dokument umfasst Seiten und 49 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt.