

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1646731
Auftrag vom: 10.02.2025 / 12:54 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020342098

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.260,00 €

Minderwerte gesamt: 1.120,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.03.2025 / 11:26 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	PKW (PKW)	Aufbau:	SUV
Hersteller:	Mercedes-Benz	Modell:	GLE 300 d 4Matic (Euro 6d)
Erstzulassung:	09.11.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	01.2027
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	180,0 KW	Hubraum:	1.950 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	9
Laufleistung abgelesen:	64491 km	Laufleistung geschätzt:	64491 km

Farbe außen

Farbe außen:	SELENITGRAU - METALLICLACK	Lackart:	met. (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag nicht vor
Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/60 R 18,0	PIRELLI	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	235/60 R 18,0	PIRELLI	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	235/60 R 18,0	PIRELLI	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	235/60 R 18,0	PIRELLI	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/60 R 18,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	235/60 R 18,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	235/60 R 18,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	235/60 R 18,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	12.08.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	56337	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Kotflügel vorne links	283
Seitenwand hinten rechts	205
Tür hinten rechts	230
Kotflügel vorne rechts	330
Motorhaube	317

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	870,00 €	730,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, Smart Repair	80,00 €	80,00 €
linke Seite, Türeinstieg hinten links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
rechte Seite, Türeinstieg hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Fahrzeugheck, Tür hinten rechts, Delle , Kratzer, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	580,00 €	440,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	220,00 €	220,00 €
Fahrzeugzubehör, Zulassungsbescheinigung Teil I, fehlt, erneuern	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Vignetten, vorhanden, neutralisieren / entfernen	20,00 €	20,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Kofferraum, verschmutzt, reinigen	50,00 €	50,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	120,00 €	120,00 €
rechte Seite, Türeinstieg vorne rechts, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 47 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.