

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1596264
Auftrag vom: 22.11.2024 / 11:06 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020155050
Bestellangaben: DAD

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.873,00 €

Minderwerte gesamt: 1.683,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 26.11.2024 / 14:00 Uhr
Art der Besichtigung: Zweitbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8004 / AVG	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia Combi 2.0 TDI DPF First Edition (EU 6d-T)	Erstzulassung:	07.07.2020
Letztzulassung:	07.07.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	101705 km	Laufleistung geschätzt:	101705 km

Farbe außen

Farbe außen:	Schwarz-Magic Perleffekt	Lackart:	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	--------------------------	-----------------	------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja					
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 17,0	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 17,0	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 17,0	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 17,0	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

TireFit:	Ja	TireFit Ablaufdatum:	03.2024
-----------------	----	-----------------------------	---------

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/55 R 17,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	205/55 R 17,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	205/55 R 17,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
4	205/55 R 17,0 - -	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Letzte Inspektion (Datum):	01.03.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	83370	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		
Unterseite begutachtet:	Ja		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	1.080,00 €	1.080,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Dellen, Smart Repair	250,00 €	250,00 €
linke Seite, A-Säule links, Delle, Smart Repair	130,00 €	130,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Delle, Smart Repair	130,00 €	130,00 €
Dach, Dachhaut, Dellen, Spot Repair	330,00 €	330,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	750,00 €	560,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	550,00 €	360,00 €
rechte Seite, A-Säule rechts, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Abdeckung Außenspiegel rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, Spot Repair	100,00 €	100,00 €
linke Seite, Kotflügel vorne links, Steinschlag / -schläge, Smart Repair	100,00 €	100,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	43,00 €	43,00 €
Fahrzeugzubehör, Tirefit (Reifendichtmittel), abgelaufen, erneuern	43,00 €	43,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

keine

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 35 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.