

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertbericht

---

### Auftragsdaten

**Dokumentnummer:** 1641902  
**Auftrag vom:** 03.02.2025 / 14:29 Uhr  
**Auftrag per:** Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2019081163

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 3.110,00 €

**Minderwerte gesamt:** 1.750,00 €

*Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.*

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 18.03.2025 / 07:15 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Erfolgt durch:** Sachverständigenbüro

# Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	1313 / BQL	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Kasten	<b>Hersteller:</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell:</b>	Vito 114 CDI lang	<b>Erstzulassung:</b>	26.09.2019
<b>Letztzulassung:</b>	26.09.2019	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	11.2025
<b>Anzahl Türen:</b>	4	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	100,0 KW	<b>Hubraum:</b>	2.143 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel OBD	<b>Antriebskonzept:</b>	Heckantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	7
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	210094 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	210094 km

## Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	ARCTIKWEISS	<b>Lackart:</b>	uni (2-Schicht)
---------------------	-------------	-----------------	-----------------

## Unterlagen

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag in Kopie vor
<b>Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:</b>	lag vor
<b>HU - Prüfbericht:</b>	lag vor

# Bereifung

## montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	195/65 R 16,0 100/98 T	Fulda	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	195/65 R 16,0 100/98 T	Fulda	Winterreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse links	195/65 R 16,0 100/98 T	Fulda	Winterreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	195/65 R 16,0 100/98 T	Fulda	Winterreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm

## 2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/65 R 16,0 100/98 T	Fulda	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	5,0 mm
2	195/65 R 16,0 100/98 T	Fulda	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	5,0 mm
3	195/65 R 16,0 100/98 T	Fulda	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm
4	195/65 R 16,0 100/98 T	Fulda	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	6,0 mm

## Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	verschmutzt	<b>Sichtverhältnisse:</b>	eingeschränkt
<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig	<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	24.05.2024
<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	187727	<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt
<b>Ölstand:</b>	ausreichend	<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend
<b>Kraftstoffstand:</b>	1/4		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

**Allgemeine Angaben zur Begutachtung:** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

### Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>2.730,00 €</b>	<b>1.370,00 €</b>
Fahrzeugfront, Motorhaube, Kratzer, Delle, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	620,00 €	310,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, Delle, instandsetzen + lackieren	690,00 €	350,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, instandsetzen + lackieren	720,00 €	360,00 €
rechte Seite, Schiebetür rechts, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	700,00 €	350,00 €
Dach, Dach, Steinschlag, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Anbauteile</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
rechte Seite, Außenspiegel rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
Systeme, Motorkontrollleuchte, aktiv / gestört, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
rechte Seite, Schiebetür rechts, Innenverkleidung gebrochen, erneuern	80,00 €	80,00 €
Innenraum, Sitz vorne links, verschmutzt, reinigen	20,00 €	20,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Verglasung</b>	<b>155,00 €</b>	<b>155,00 €</b>
Fahrzeugheck, Heckleuchte links außen, gebrochen, erneuern	155,00 €	155,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>25,00 €</b>	<b>25,00 €</b>
Systeme, Reifendruckkontrollsystem, aktiv / gestört, prüfen - Kostenerweiterung möglich	25,00 €	25,00 €

### Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:  
Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 37 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.  
Das Dokument wurde elektronisch erstellt.