

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertgutachten

---

### Auftragsdaten

**Dokumentnummer:** 1577161  
**Auftrag vom:** 24.10.2024 / 11:27 Uhr  
**Auftrag per:** Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2022144112

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 2.000,00 €

**Minderwerte gesamt:** 2.000,00 €

*Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.*

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 11.11.2024 / 15:30 Uhr

**Erfolgt durch:** Sachverständigenbüro

# Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	1889 / ACH	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Limousine	<b>Hersteller:</b>	Peugeot
<b>Modell:</b>	208 (e-) 136 Active Pack	<b>Erstzulassung:</b>	30.09.2022
<b>Letztzulassung:</b>	30.09.2022	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	09.2025
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Motorart:</b>	keine Angaben
<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün	<b>Leistung:</b>	57,0 KW
<b>Antriebsart:</b>	Elektro	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	keine Auswahl	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	1
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	10894 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	10894 km

## Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	LACK WEISS PERLGLÄNZEND/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC DREI	<b>Lackart:</b>	Metallic (3-Schicht)
---------------------	--	-----------------	----------------------

## Unterlagen

**Zulassungsbescheinigung Teil I:** lag in Kopie vor

# Bereifung

## montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	195/55 R 16,0 91 H	Kleber	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	195/55 R 16,0 91 H	Kleber	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	195/55 R 16,0 91 H	Kleber	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	195/55 R 16,0 91 H	Kleber	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

## 2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/55 R 16,0 91 H	Michelin	Sommerreifen,	-	Ohne	5,0 mm
2	195/55 R 16,0 91 H	Michelin	Sommerreifen,	-	Ohne	5,0 mm
3	195/55 R 16,0 91 H	Michelin	Sommerreifen,	-	Ohne	5,0 mm
4	195/55 R 16,0 91 H	Michelin	Sommerreifen,	-	Ohne	5,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Fahrzeugzustand:</b>	regennass	<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend
<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig	<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	25.09.2024
<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	10125	<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt
<b>Ölstand:</b>	nicht vorhanden	<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend
<b>Kraftstoffstand:</b>	1/2		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

**Allgemeine Angaben zur Begutachtung:** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	1	
Wartungsnachweis	vorhanden		

# Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Nur Reifen , prüfen - Kostenerweiterung möglich	1.500,00 €	1.500,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
Innenraum, Innenraum, verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>260,00 €</b>	<b>260,00 €</b>
Vorderachse, Alufelge vorne rechts, Kratzer, Smart Repair	130,00 €	130,00 €
Vorderachse, Alufelge vorne links, Kratzer, Smart Repair	130,00 €	130,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Karosserie</b>	<b>140,00 €</b>	<b>140,00 €</b>
Dach, Dachhaut, 2x, Dellen, Smart Repair	140,00 €	140,00 €

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 28 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.