

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1651601
Auftrag vom: 17.02.2025 / 09:18 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021265011
Bearbeitungsnummer: FN-XO14E-13.02.2025
Bestellangaben: Tiramolla

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.155,00 €

Minderwerte gesamt: 3.155,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.02.2025 / 14:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	2222 / BAN	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	GLE 350 e 4Matic (EURO 6d)	Erstzulassung:	04.02.2022
Letztzulassung:	04.02.2022	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	155,0 KW	Hubraum:	1.991 ccm
Antriebsart:	Hybrid (Otto / Elektro)	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	9
Laufleistung abgelesen:	60139 km	Laufleistung geschätzt:	60139 km

Farbe außen

Farbe außen:	POLARWEISS - UNILACK	Lackart:	uni (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	----------------------	-----------------	------------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	275/55 R 19,0 111 H	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	275/55 R 19,0 111 H	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	275/55 R 19,0 111 H	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	275/55 R 19,0 111 H	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

TireFit:	Ja	TireFit Ablaufdatum:	12.2026
-----------------	----	-----------------------------	---------

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Nein

Bereifung Zustand: einseitig abgefahren

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	275/55 R 19,0 111 W	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	275/55 R 19,0 111 W	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	275/55 R 19,0 111 W	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	275/55 R 19,0 111 W	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Bemerkung Fahrzeugzustand:	Innenraum verschmutzt
Sichtverhältnisse:	unzureichend	Bemerkung Sichtverhältnisse:	Fahrzeug außen stark verschmutzt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	05.03.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	42376	Verkehrssicherheit:	Ja
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	1/2
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Trennnetz	vorhanden		
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	2	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Allgemeinzustand	100,00 €	100,00 €
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), fällig, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug, Fahrzeug aussen, stark verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	755,00 €	755,00 €
Innenraum, Innenraum, stark verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Fahrersitzbezug, gerissen / eingerissen, erneuern	395,00 €	395,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, Kratzer, erneuern	260,00 €	260,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Außenspiegelgehäuse links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	130,00 €	130,00 €
linke Seite, Blinkerglas Aussenspiegel links, gebrochen, erneuern	130,00 €	130,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	150,00 €	150,00 €
Innenraum, Einstieg vorne rechts, Delle, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	690,00 €	690,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Reifen hinten links, beschädigt, erneuern	180,00 €	180,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Reifen vorne rechts, ungleichmäßig, erneuern	180,00 €	180,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Reifen vorne links, ungleichmäßig, erneuern	180,00 €	180,00 €
Hinterachse, Hinterachse, ungleichmäßig, einstellen	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	1.210,00 €	1.210,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappendichtung, lose, erneuern	140,00 €	140,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verformt, erneuern	1.070,00 €	1.070,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 58 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.