

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

## Minderwertgutachten

---

### Auftragsdaten

**Dokumentnummer:** 1574054  
**Auftrag vom:** 18.10.2024 / 14:47 Uhr  
**Auftrag per:** Sonstiges

### Ordnungsmerkmale

**Leasingvertragsnummer:** 2019341023  
**Bestellangaben:** CAR24

## Wertzusammenfassung

---

**geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:** 670,00 €

**Minderwerte gesamt:** 510,00 €

*Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.*

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 13.11.2024 / 08:45 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner

# Fahrzeugdaten

<b>HSN/TSN:</b>	9101 / BPQ	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	SUV	<b>Hersteller:</b>	Volvo
<b>Modell:</b>	XC 60 B4 (Diesel) AWD Momentum Pro (EURO 6d-TEMP)	<b>Erstzulassung:</b>	13.05.2020
<b>Letztzulassung:</b>	11.04.2023	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	05.2025
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Motorart:</b>	Reihe
<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d - TEMP	<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün
<b>Leistung:</b>	145,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.969 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Hybrid (Diesel / Elektro)	<b>Antriebskonzept:</b>	Allradantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	8
<b>Laufleistung abgelesen:</b>	130944 km	<b>Laufleistung geschätzt:</b>	130944 km

## Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	OSMIUM GREY / Metallic	<b>Lackart:</b>	Metallic (2-Schicht)
---------------------	------------------------	-----------------	----------------------

## Unterlagen

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag im Original vor
<b>Wartungs- / Serviceheft:</b>	lag vor
<b>HU - Prüfbericht:</b>	lag vor

# Bereifung

## montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/60 R 18,0 107 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	235/60 R 18,0 107 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	235/60 R 18,0 107 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	235/60 R 18,0 107 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

**TireFit:** Ja **TireFit Ablaufdatum:** -

## 2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/60 R 18,0 107 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	235/60 R 18,0 107 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	235/60 R 18,0 107 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	235/60 R 18,0 107 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

# Feststellungen

<b>Fahrprobe:</b>	nicht durchgeführt	<b>Probelauf:</b>	durchgeführt
<b>Sichtverhältnisse:</b>	allgemein ausreichend	<b>Fahrbereitschaft:</b>	fahrfähig
<b>Letzte Inspektion (Datum):</b>	13.05.2024	<b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b>	121321
<b>Inspektion:</b>	regelmäßig durchgeführt	<b>Ölstand:</b>	ausreichend
<b>Kühlwasserstand:</b>	ausreichend	<b>Kraftstoffstand:</b>	¼

*Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.*

**Allgemeine Angaben zur Begutachtung:** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Serviceheft	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		
Bedienungsanleitung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Zulassungsbescheinigung Teil I	vorhanden		

## Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Innenraum / Kofferraum</b>	<b>90,00 €</b>	<b>90,00 €</b>
Innenraum, Fahrersitz, Rückseite, verkratzt, erneuern	90,00 €	90,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>580,00 €</b>	<b>420,00 €</b>
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, instandsetzen + lackieren	460,00 €	300,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Verglasung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

### Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:  
Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
Das Dokument umfasst Seiten und 36 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.  
Das Dokument wurde elektronisch erstellt.